

# Parksensor defekt?

**Beitrag von „Marian77“ vom 17. November 2010 um 19:17**

Hallo Karl-Heinz,

vielen Dank für den Hinweis! Heute Abend habe ich mal versucht, die Seitenverkleidung abzubauen, allerdings leider ohne großen Erfolg. Irgendwie scheint da alles zusammen zu hängen. Gibt es da irgendeinen Trick? Ganz hinten, kurz vor der Heckklappe war in der "Einhängestelle" für die Kofferraumabdeckung eine schwarze Schraube verbaut, die habe ich entfernt, außerdem auch die große Schraube, die den Rücksitz halten soll. Dann habe ich ein paar mal kräftig gezogen, da sind mir dann ein paar Metallklammern um die Ohren geflogen, das war aber dann auch schon der ganze Erfolg. Irgendwie hängt da alles zusammen. Die Verkleidung hängt jetzt noch irgendwo lose dran, aber ich bekomme sie nicht ab, nur einen Spalt weit weg gezogen. Im vorderen Bereich hängt sie noch an dem Plastikteil, welches nach vorne hin den Türausschnitt verkleidet. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.

Grüße,  
Marian