

Reifen einseitig abgefahren...

Beitrag von „SOA“ vom 19. November 2010 um 08:23

Hallo Gerhard,

55 TKm sind ja schon ganz ordentlich. Ein leicht einseitiger Abrieb ist normal bzw. kann je nach Einsatz und Federung (Luft/Stahl) schon einmal vorkommen.

Wenn es stark ungleichmäßig ist, ist das nicht in Ordnung. Dann stimmt in der Tat etwas mit der Spureinstellung nicht und sollte korrigiert werden.

Wieviel Profil in mm ist denn innen und außen noch auf dem Reifen?

Viele Grüße

Sven