

Knarzendes Armaturenbrett u. Mittelkonsole

Beitrag von „nairolf78“ vom 26. November 2010 um 09:57

Hallo T-reg Gemeinde,

muss mich auch mal wieder mit einer Frage an euch wenden.

Ich hab folgendes Problem: Seit einiger Zeit knarzt mein Armaturenbrett und auch zum Teil die Mittelkonsole bei jeder Fahrbahnunebenheit. Gelegentliches Knarzen hatte ich zwar von Anfang an aber nun wird es immer schlimmer und tritt schon bei den kleinsten Straßenunebenheiten auf. Anfragen beim Freundlichen wurden immer mit „da kann man nichts machen“ abgetan.

Könnt ihr mir einen Rat geben was ich machen kann oder an was es liegen könnte?

Das Knarzen stört mich wirklich total!!

Vielleicht noch ein paar Details zu meinem T-reg:

BJ 11/2008, V6 TDI, Sportfahrwerk, 19 Zoll, Leder etc ...

Bevor ich ihn vor einen Jahr gekauft habe, wurde vom Händler eine USB-Schnittstelle für das RSN-510 nachgerüstet, angeblich ist hierfür das Handschuhfach ausgebaut worden.

Vielen Dank

Gruß Florian