

Spalt zwischen Kühlergrill und Motorhaube

Beitrag von „Trixi2“ vom 28. November 2010 um 10:53

Hallo Thomas, der Gummi löst sich bei mir auch immer wieder an beiden Seiten ich lass es einfach so wie es ist, die Motorhaube könnte man an den beiden Seiten erhöhen mit den Stellschrauben wo sie links und rechts aufliegt. gruß reinhold