

# Ölstab gebrochen

**Beitrag von „dark-bunny“ vom 28. November 2010 um 20:34**

Hallo AKV10,

bei dem V10 ist unten im Motorgehäuse eine kleine Klappe angebracht. Wenn du Glück hast war diese noch verlossen, und das Teil liegt vor der Klappe. Nimm einen dünnen Stab am Ende doppelseitiges Klebeband befestigen und ganz vorsichtig in den Kanal einführen, eventuell bekommst du es so raus. Viel Glück

dark-bunny