

RNS Bluetooth Adapter gibt kein Signalton

Beitrag von „mc_balu“ vom 1. Dezember 2010 um 16:50

Moin allerseits,

ich bin jetzt seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines Touaregs (V6 TDI), goiles Ding!

Der Wagen hat die Navihalterung in der Armlehne (Premium?) mit Bluetooth-Adapter. Allerdings kommt nicht der Signalton, wenn man 5sek nach Zündung die beiden Knöpfe nacheinander drückt. Generell scheint das Ding irgendwie tot. Gibt es da eine Idee? Das iPhone erkennt auch nichts, genauso wenig wie andere Endgeräte.

Danke im Voraus für Eure Hilfe und Gruß

Sven

PS: Ist mein erster Eintrag, bitte entschuldigt, wenn ich irgendwelche Regeln missachtet habe

