


Luftkompressor defekt - Brauche dringend Rat!!!

Beitrag von „kato“ vom 1. Dezember 2010 um 18:05

Hi Andreas

vielen Dank für die Info. Kurze Frage: was genau ist der "30" und was "G291" (Ventileinheit?)

Den alten Kompressor habe ich noch, inkl. "Ventileinheit" bzw. Verteiler...

Frage ist nur, ob sich der Aufwand lohnt... werden bestimmt 200 Euro wenn nicht mehr. Gebrauchter Kompressor in der Bucht wären 400... hmmttttt 

Relaiswechsel werde ich aber wohl mal machen...

Besten Dank!

Grüsse

Kato..