

## **Batterieprüfung/ - ausbau**

**Beitrag von „Tourer09“ vom 4. Dezember 2010 um 14:53**

Das ist natürlich kein ausschließliches VW Problem, bei meinen anderen Fahrzeugen klemm ich tatsächlich immer ein alte viel kleinere batterie an die Kontakte, vor dem ausbau der alten Batterie, um den Bordcomputer und das Radio nicht neu einstellen zu müssen bzw. irgendwelche Radio Pins oder Code Cards Stundenlang erst mal suchen zu müssen, das geht bestimmt auch beim T. Die Werkstatt ist aber Dienstleister, und Zeit bekomme ich in Rg. gestellt, und wenn es von VW selbst so vorgesehen sein sollt, dann muss es die Werkstatt natürlich so machen...