

Nach 2 Tagen Standzeit Batterie leer

Beitrag von „Sittingbull“ vom 5. Dezember 2010 um 15:54

Hallo Chris,

bei meinem ersten Dicken (01/04) waren das die Türgriffe, die Strom gezogen haben 🤖

Grüße von Stephan 🤖