

Glühbirnen vorne wechseln

Beitrag von „PoldyA4“ vom 10. Dezember 2010 um 17:23

[Zitat von Thron](#)

Hat alles Super geklappt, echt simpel!

Leider ist mir dabei ein Sechskantkopf abgebrochen auf der Beifahrerseite, werde ich beim nächsten Werkstattbesuch beheben lassen.

Gruß, Hans

Alles anzeigen

Hi Hans,

mein Beileid. Ist mir beim Ausbau passiert.

Um die Trägereinheit auszubauen, muss die komplette Stoßstange runter. Teilekosten sind ca. 40,- €. Gesamtkosten sind bei mir 290,- € 😞

Also mal einfach den Sechskantkopf ersetzen ist nicht :(.

Viele Grüße

David