

# Kombiinstrument hängt sich auf

**Beitrag von „jmp70“ vom 10. Dezember 2010 um 20:57**

Hallo zusammen,

bei meinem Touareg 3,0 TDI aus 2007 stellt sich folgender Fehler ein:

Nach dem Starten des Wagens dauert es nicht lange und die Anzeigen im KI für Uhrzeit, KM-Stand und Ganganzeige bleiben stehen. Die Aussentemperatur funktioniert weiter. Alle 10-15 Minuten 'aktualisieren' sich die Daten und frieren wieder ein.

Kennt jemand das Problem. Bei VW will man nächste Woche nachschauen, weiss aber noch nicht einmal wo man anfangen soll. Ich will - was die Kosten angeht - nicht ins offene Messer laufen. Nach welcher Systematik macht die Suche Sinn? Software-Update?

Vielen Dank für Eure Hilfe

Jörg