

# Kombiinstrument hängt sich auf

**Beitrag von „macko“ vom 10. Dezember 2010 um 22:01**

Hi,

Da gibts ein Softwareupdate dafür, danach ist die Außentemperaturanzeige links oben in der Ecke.

Hier der passende Thread dazu:

<http://touareg-freunde.de/showthread.php...Kombiinstrument>

Gruss

Marco