

# Lieferzeit? 3 - 4 Monate ?

Beitrag von „wolf2“ vom 29. Dezember 2010 um 11:54

## Zitat von Reitersmann

Was ich negativ empfand sind die kleinen Aussenspiegel zum Hänger fahren und die Anordnung des Innenspiegels, da muss man sich ducken in den Rechtskurven um die Strasse vollständig zu sehen 🙄

als ich dann wieder meinen Alten gefahren bin, hatte das anfangs so ein bisschen was vom Unimog feeling 😄

ich hoffe, dass in Verbindung mit den neu entwickelten "kleineren Spiegeln" wenigstens das Manko, dass die alten größeren Spiegel hatten, nämlich das sich bei Regen und vor allem Salz auf der Fahrbahn sowohl die Spiegel selbst als auch die Seitenscheiben schon nach ca. einer Stunde Fahrzeit so zugespritzt hatten, dass man ohne manuelle Reinigung nichts mehr nach hinten gesehen hat, beseitigt wurde. 🙄

Zu dem Thema "Unimogfeeling" beim Wechsel auf den Alten kann ich dir nur voll zustimmen. Auch mir ging es nach ausgiebiger Probefahrt genau so.