

Wandlung

Beitrag von „andreas“ vom 17. Dezember 2004 um 16:48

Zitat von Touareg2004

Die Vorderreifen sind ungleichmäßig abgefahren. Die Axe wurde bereits vermessen und die werte sind laut Händler und Werk Inordnung. Vom werk war die aussage das der Geländewagen für die Straße und für Offroad geeignet sei und deshalb die reifen so abfahren. Ich bin mit der aussage keineswegs zufrieden denn es kann nicht sein das ich alle 6.000 km neue reifen brauche.

Ich habe jetzt dann 12 werkstatt besuche hintermir und ich hab jetzt dann wirklich die Nase voll.

Das kann ich gut verstehen, ich habe auch schon so einiges durch, aber jetzt scheint alles Wesentliche zu funktionieren.

Die Reifenaussage ist **absoluter Blödsinn**, wende Dich mal an Dein Vertriebszentrum, da gibt es sehr kompetente Leute, die Dir auch wirklich weiterhelfen. Ich würde mir auch eine neue Werkstatt suchen, da ist auch öfters mal was im Argen (Faulheit, etc.).

Gruß
andreas