

Plötzlicher Leistungsverlust - kein Schub !!

Beitrag von „juma“ vom 2. Januar 2011 um 14:51

Servus,

[Zitat von Xapathan](#)

[...]

Gestern auf der BAB, ca. 250 km/h und plötzlich ohne erkennbaren Grund verliert der Wagen Leistung, fällt auf ca. 140 km/h zurück (auch bei Vollgas). Er lief dann in der Folge nur noch ca. 120-140 km/h, wie wenn ein Begrenzer aktiviert worden wäre. [...]

Wer kann sich einen Grund denken?

Marderbiss könnte ich mir auch gut vorstellen. Immerhin hast du zwei Turbolader verbaut und die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass beide gleichzeitig von einem mechanischen Schaden betroffen sind. Allerdings wird es mit Sicherheit eine Vorsichtsmaßnahme sein, den zweiten Turbolader "abzuschalten" bzw. in der Leistung zurückzunehmen um keine größeren Schäden zu provozieren.

Ich hatte im April 2009 auch einen Turboladerschaden ([KLICK](#)), allerdings war der mechanisch und hat dazugeführt, dass auch gleich noch der DPF mit über den Jordan ging. Du hast aber glaube ich einen alten V10er ohne DPF, oder?