

# Luftfederung defekt...

Beitrag von „sebastian85“ vom 4. Januar 2011 um 13:56

## Zitat von Maverick

...Die Teile (Druckventil für Federbein Vorne) kosten pro Seite ca. 60€ und der Einbau war in ca. einer Stunde erledigt.

Teile Nr.: VW : 7L0 6161 813 B

Grüße

Maverick

...dich schickt der Himmel! 🙏🙏

Habe seit heute offensichtlich eine kleine Undichtigkeit an der besagten Stelle und beim Lesen dieses Threads ist mir die Kinnlade nach unten gefallen.

Erst dein Beitrag lässt mich hoffen!!!