

# keine Heizung bei kaltem Motor

Beitrag von „macko“ vom 6. Januar 2011 um 13:56

## [Zitat von Thomas111](#)

....das Problem bei der Geschichte ist ja aber, wenn der Zuheizter nicht mehr funktionieren würde, dann dürfte die Standheizung ja auch nicht mehr heizen.

Gestern morgen habe ich es mal ohne Standheizung probiert und es hat wieder eine halbe Stunde gedauert bis mal warme Luft kam, der 😊 tippt eher vielleicht aufs Steuergerät, aber ich fahre ja morgen hin und wir schaune mal was er für einen Fehlereintrag gemacht hat.

Schönen Tag Euch noch, wir müssen ja heute nicht arbeiten :D!

Hi Thomas,  
ich muss heute arbeiten, obwohl bei uns Feiertag ist...:D

Zum Problem:

Denke dass der Außentemperatursensor das Problem ist. Der meldet gar nicht oder falsche Werte, so dass die Klimasteuerung denkt es wäre warm draußen (ohne Sthz). Was den Effekt nach vorheriger Sthz Nutzung betrifft, wird sich zeigen. Lass den mal näher untersuchen bzw wechseln, dann sehen wir, was aus dem Problem wird.

gruss  
marco