

Touareg springt schlecht an

Beitrag von „neumannfr“ vom 7. Januar 2011 um 12:37

Also bei mir sind es hoffentlich nicht die Einspitzdüsen.
Diese wurden erst alle Mitte 2010 gewechselt.

Ich gehe davon aus, dass es die Glühkerzen sind.

Außerdem habe ich noch etwas getestet und es scheint nur aufzutreten wenn die Standheizung zu kurz lief.

Also Standheizung anmachen, ca. 10 Minuten später die Standheizung ausmachen und Motor starten. Dann braucht er sehr lange eh er anspringt.

Wie macht Ihr das mit der Standheizung? Lasst Ihr die Einfach weiterlaufen wenn Ihr den Motor startet? Ich mache die immer vorher aus, da mich das Lämpchen am Schlüsselbund sonst nervt. Und der Zuheizter wird schon anspringen wenn er benötigt wird.