

# Steuerkette defekt nach 79000 km

Beitrag von „ChrisGrue“ vom 8. Januar 2011 um 13:57

Hallo liebe Touareg Freunde,

ich wende mich heut mal Hilfesuchend an euch. Ich habe vor 1 Jahr einen Touareg V6 BJ Ende 2004 gekauft. Jetzt leuchtet seit geraumer Zeit immer die Motoranzeige im Display (aktuell hat er 79000 km runter) und im Autohaus konnte man den Fehler erst nach Kontakt mit VW finden. Ergebnis: die Steuerkette ist etwas in die Länge (100 stel mm) verzogen und muß komplett gewechselt werden. Kostenpunkt 2700 Euro

Kulanz von VW gibt es wohl. Die eigentliche Kostenübernahme wird zur Zeit noch bei VW entschieden.

Kann mir jemand von euch sagen, wie ich diesen Kostenberg minimiere (Gutachten/Garantieansprüche....etc..)? Das kann doch nicht normal sein bei so wenig Laufleistung. Noch dazu wird das Auto nur auf der Straße gefahren. Im Autohaus kann man es sich auch nicht erklären, da seit Verkauf von Touareg so etwas noch nie vorgekommen sei.

Vielen Dank schon eimal für eure Hilfe.