

Austausch eines Xenonbrenners

Beitrag von „VWTouaregV6“ vom 9. Januar 2011 um 14:24

Hallo,

nachdem mein linker Xenonscheinwerfer (V6 TDI Bj.2005) kürzlich rosa wurde, bekam ich eine Fehlermeldung und ließ den Scheinwerfer in einer VW Fachwerkstatt ersetzen.

Der Spass hat knapp 250,- gekostet, davon 204,- nur der Brenner.

Ist das korrekt oder hat man mich hier über den Tisch gezogen?