

# Neue Navi-DVD V7 und kein Ton...

Beitrag von „wosnmein“ vom 14. Januar 2011 um 08:53

Zitat

Welches Baujahr ist Dein Dicker?

Hast Du das RNS2 DVD nachträglich einbauen lassen? Wenn ja, was war zuvor eingebaut?

Hast Du ein Soundsystem ab Werk?

Für mich klingt das nach einem anderen Problem, denn die Sprache (selbst wenn sie jetzt auf "american metric" ist) kann man an dem Gerät selbst umstellen.

Beste Grüße,  
Marcel

P.S.: Ein Hamburger !



Moin Hamburgär:)

Navi war ab Werk drin, sagt der Klebär im Kofferraum  
Soundsystem---keine Ahnung, den Code kenn ich nicht.

Das mit dem Einstellen haben schon 2 Händler versucht und haben aufgegeben. Mit Gerät vom Bordnetz trennen und ca. 2 Std neue Software von spezieller VAG-DVD wieder neu installieren. Gibt wohl 3 Update-DVD's, die 2. war für meinen gedacht.

Nix,nix,nix... aber ich gewöhne mich langsam an die Stille beim Fahren...:D

Wenn Du mir sagen kannst, wie mans umstellen kann, dann hör ich gespannt zu

Dafür rumpelts hinten immernoch und ich finds nicht  . Und meine Anhängerkupplung funktioniert nicht mehr 

bis denne