

# Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „bejai“ vom 15. Januar 2011 um 21:57

Hallo,

meiner hat beim Kauf nicht geruckelt und war nicht dazu zu bewegen. Der Freundliche hat aber zugestimmt, dass ein Risiko besteht und darum getauscht werden sollte. Es scheint so, dass es auch Fahrzeuge gibt, BJ 2006 wo dieses Phänomen gar nicht erst auftritt.

Aber egal, es wird optimiert und dann sehen wir weiter!

Gruß

Gerald