

Motor Undicht

Beitrag von „Butze“ vom 18. Januar 2011 um 16:27

Hallo Leuts

Habe bescheid bekommen, es ist eine Schraube am Turbolader abgebrochen-
Motor muß raus, macht mann jetzt am besten beide Turbos und wasserpumpe usw.
neu was meint Ihr. Wäre nett ein paar Antworten zu bekommen.Motor V 10.

Gruß Butze