

Phantom in der Mittelkonsole

Beitrag von „miez“ vom 19. Januar 2011 um 21:14

Medicman, das ist nicht das selbe Geräusch das ich hatte... mit Mittelkonsole meinte meine Definition die direktion des Navi / Kilmatronic ! Wenn deines aus dem Bereich Getränkehalter kommt, kannst du die Stellenmotore der Lüftung ausschliessen. Gruss miez