

Phantom in der Mittelkonsole

Beitrag von „Medicman“ vom 19. Januar 2011 um 22:53

[Zitat von macko](#)

4 Zonen Klima bedeutet, du hast noch ein Klimabedienteil für die hintere Sitzbank.
Ist das Geräusch nur bei Motorstart zu hören, oder auch schon bei Zündung an?

Falls Du wirklich 4 Zonen Klima hast, sitzen im Bereich der hinteren Ausströmer insgesamt 4 Stellmotoren, die ggf defekt sein können oder Geräusche verursachen können. Musst halt mal von der Rücksitzbank aus das Geräusch hören...

In deinem mp3 hört es sich an, wie wenn die Auspuffanlage beim Startvorgang gegen irgendwas schlägt...

gruss

Also als ich die Aufnahme gemacht habe war Motor Aus und Zündung aus!Klima aus. Das Geräusch hoere ich quasi immer wenn es sehr kalt draussen ist und direkt nach dem einteigen.