

# Licht & Sicht, Homelink, Aussenspiegel mit Erfolg nachgerüstet - Erfahrungsbericht

Beitrag von „Snowman24“ vom 21. Januar 2011 um 11:23

Hallo Mario,

das ist genau das Problem mit den Kabeln.

Das ist normalerweise im gesamten Leitungsstrang, der über die linke A-Säule hochkommt mir inbegriffen.

Ich musste das damals auch selbst nachbauen.

Wenn Du Kabelbäume bauen kannst, kann ich Dir gerne den Plan schicken.

Gib mir einfach Deine Email-Adresse, wenn Du interesse daran hast.

Grüße

Marcus