

# Motor Undicht

Beitrag von „Butze“ vom 27. Januar 2011 um 20:44

[Zitat von Butze](#)

Hallo Leuts

Habe bescheid bekommen, es ist eine Schraube am Turbolader abgebrochen-

Motor muß raus, macht mann jetzt am besten beide Turbos und wasserpumpe usw.

neu was meint Ihr. Wäre nett ein paar Antworten zu bekommen.Motor V 10.

Gruß Butze

Alles anzeigen

So Motor ist raus, es sind zwei Vakuumpumpen undicht,Ventildeckel müssen neu,  
und die anschlüsse der Abgasanlage am Motor müssen neu,wasserpumpe wird gewechselt  
und ein Flachriemen alles für 3500.00€ . Turbos sind OK.

Gruß Butze