

Türschloss hakt

Beitrag von „juma“ vom 30. Januar 2011 um 13:18

Servus,

hatte ich gestern auch...die Fahrertür ging weder von außen, aber auch nicht von innen auf. Und das, obwohl ich bereits 45' die Standheizung habe laufen lassen.

Musste dann aber ein paar Dinge mit Anhänger erledigen, die ich nicht verschieben konnte und so musste ich gestern mehrfach über die Beifahrerseite reinklettern... 

Nun ja, nachdem ich dann eine Weile unterwegs war ging sie dann irgendwann wieder auf. Ich habe sie dann mit Teflonfett ein wenig besprüht und jetzt schauen wir mal...

Schlossausbau mit Ersetzen ist Quatsch...wenn überhaupt, dann gründlich reinigen und spezielles, kälteresistentes Fett verwenden oder eben dann Teflonspray, da dieses einen enorm weiten Temperaturbereich hat. 