

# Chromring Kühler

**Beitrag von „Bernd S“ vom 1. Februar 2011 um 14:32**

Außer den von Stefan genannten Gründen gibt es noch 2 technische:

1. Handelt es sich bei dem Rahmen um verchromten Kunststoff, und an den Schnittkanten wird sicherlich die Crombeschichtung nach und nach abblättern.

2. Wüßte ich wirklich nicht, wie a

man die "Ausschnitte" so genau hinkriegen könnte, daß die Spaltmaße zwischen dem Ausschnitt und der Strebe so klein wie möglich, und auch noch gleichmäßig sind.

Es gibt ja nur einen Versuch....