

# Flackernde Scheinwerfer...

**Beitrag von „jacky7“ vom 2. Februar 2011 um 09:28**

Hallo.

der schwarze Touareg hat kein Xenon, da er auch die zwingend für Xenon vorgeschriebene Scheinwerferreinigungsanlage nicht verbaut hat.

Die Inneren Scheinwerfer sind ganz normale H-7 Leuchten.

Gruß

Ludwig