

Interpretation Messprotokoll

Beitrag von „the_brain“ vom 2. Februar 2011 um 13:42

Womöglich schließt sich dann der Kreis dahingehend, dass ein solcher Schaden von der etwas längeren Standzeit vor dem Kauf herrührt? Also Fahrwerksdefekt durch die Standzeit verursacht?!