

Handy Akku in Mittelarmlehne Adapter wird nicht geladen

Beitrag von „Wiener“ vom 3. Februar 2011 um 13:03

Auch ich hatte Probleme, und zwar mit einem Nokia 6230, sowohl bezüglich Ladung als auch Verbindungsaufbau. Nach langem Suchen stellte sich heraus, dass lediglich der SIM schadhaft war, obwohl beim normalen Gebrauch des Handys (ohne FSE) alles klappte. SIM getauscht, und alles funktionierte wieder.

Grüße aus Wien
Wiener