

Mein Traumwagen !

Beitrag von „Frank_V10“ vom 15. April 2004 um 10:42

Hallo,

ich hatte ja ab den ersten Metern ein blechernes Quietschen aus dem Bereich des linken Hinterrades. Meine Werkstatt hat heute den Dicken abgeholt und nachgeschaut.

An der Bremsanlage befindet sich ein Windleitblech, welches Wind auf die Bremsscheibe leiten soll, hier hat sich ein Stein eingeklemmt, der permanent auf der Bremsscheibe schleift (hoffentlich ist die i.O.).

Es gibt für fast alles eine Erklärung 😊

Grüsse

Frank