

# **Abblendlicht geht nicht mehr nach Standlichtbirnenwechsel!?**

**Beitrag von „NLV10TDI“ vom 5. Februar 2011 um 20:18**

Hallo Darragh,

Ich habe schon die Kontakte (Gehäuse + stecker) mit contactspray gesprüht, und den Scheinwerfer mittlerweile mindestens 10 malein- und wieder ausgebaut.

Ich verstehe was du meinst, ist es aber leider nicht... (Standlicht geht, nur Xenon und Kurvenlampe sind tot)

Übrigens ist die Meldung die ich bekommen AFS - nicht AKS...

Sind linke und Rechte Scheinwerfer beide von eine Sicherung gesichert?