

Bluetooth nachrüsten...welche Möglichkeiten für 2003er mit RNS2 und Nokia 6310i?

Beitrag von „fastchap“ vom 6. Februar 2011 um 20:50

Hallo, also mein Touareg stammt aus 06/2006 und hat wie schon beschrieben rechts neben dem Lenkrad einen Aufsatz. Dieser war bei Übernahme des Fahrzeuges mit einer Kappe versehen. Kappe abziehen (etwa 2 x 2 cm im Durchmesser) und es erscheint ein kleiner Stecker- darüber ein Aufkleber (UHF). Hier wird die Ladeschale per Klick aufgesetzt. Du müßtest demnach die Ladeschale speziell für das Nokia dort angeflanscht haben?? Diese Ladeschale durch den Pairing Adapter austauschen.. et voila.. Du hast Bluetooth für alle Telefone. Oder hast Du die Pairing Schale etwa schon verbaut und das Nokia wird schlicht nicht erkannt?? In meinen Touareg ist die werkseitige FS verbaut. Nennt sich " Telefonvorrüstung". Ach ja noch etwas... War heute mit meinem Vater unterwegs, der ein uraltes Samsung Telefon besitzt. Auch dieses wurde nach Bluetoothfreigabe von dem Pairng Adapter sofort erkannt.