

R5 Leistungsverlust

Beitrag von „Mako“ vom 8. Februar 2011 um 00:09

Hallo

[auto1](#)

Das habe ich auch erst mal vermutet, aber sollte die große Filterpatrone nach 10 Monaten verstopft bzw. verwässert sein.

Werde es auf jeden Fall zuerst tauschen, bevor ich zum Auslesen fahre. Vielleicht löst dies mein Problem. Werde den Ausgang hier posten.

Viele Grüße an alle

Cäsar