

Bluetooth nachrüsten...welche Möglichkeiten für 2003er mit RNS2 und Nokia 6310i?

Beitrag von „Heidegeist2000“ vom 11. Februar 2011 um 22:44

So zum Abschluss noch für alle Interessierten der letzte Stand der Dinge.

Variante 1 geht laut VW nicht da dieses rote Dreieck fehlt.

Variante 2 kostet 500€ inkl. Einbau und aller notwendigen Teile.

Mein Handy hat im übrigen kein Bluetooth Gerät mehr gefunden. Muss sich also um ein anders Auto in der Nähe gehandelt haben. 😞

Vielen Dank nochmals für eure Hilfe und allen Mitleidenden viel Erfolg.