

Scheibenwischer setzt aus

Beitrag von „coala“ vom 14. Februar 2011 um 14:48

Hallo Reinhold,

das klingt für mich fast wie ein (sporadisches) Problem mit dem CAN-Bus. Allerdings gehört der Scheibenwischer incl. Lenksäulenelektronik (da sind die Schalter inbegriffen) zum Datenbus "Antrieb", Radio/Navigation dagegen zum separaten Bus "Infotainment", das sind also zwei getrennte Systeme. Beide laufen allerdings über das sogenannte Gateway im Schalttafeleinsatz (hinter dem Instrumententräger). Wenn hier ein Problem vorliegt könnte das die fehlende Bedienbarkeit von Radio und Scheibenwischer, bzw. deren Fehlfunktionen durch die unterbrochene Kommunikation erklären.

Natürlich nur eine vage Vermutung, das muss klar sein. Gab es denn beim Auslesen des Fehlerspeichers irgend welche Hinweise, die in diese Richtung deuten könnten?

Grüße
Robert