

# Morgens keine Bremskraftunterstützung

**Beitrag von „V6“ vom 14. Februar 2011 um 19:20**

Wenn die Anlage dicht ist, sollte auch nach längerer Standzeit bzw. nach Motor aus, noch genügend Unterdruck für 1-3 Betätigungen vorhanden sein.

Ist meine Meinung,bzw Kenntnisstand