

# Wasser im Beifahrerfußraum

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 14. Februar 2011 um 22:38

Hallo,

falsch ...

es ist der Kondensatablauf der Klima ... ,

ist ne Gummitülle unten am Pollenfilter nach draußen , die ist verstopft / verklebt ...

viel Erfolg , auch beim Umbau ....

Grüße aus Berlin , Kruemelmonstter