

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „Fisch“ vom 16. Februar 2011 um 14:28

Hallo V6-Driver,

ich vermute das dies die normale Konsequenz ist. So wie Du es beschreibst ist es bei mir auch gewesen nur das sich dieser Zustand immer mehr verschärft hat. Am Anfang musste man schon ordentlich beschleunigen damit der Effekt auftrat und zum Schluß reichte beim mir schon beherztes Gasgeben um den Zustand zu erreichen.

In dem Drehzahlbereich hat der Motor das höchste Drehmoment welches beim Beschleunigen über die Kupplung "herfällt", fängt diese nun wegen der fehlenden Griffigkeit an zu rutschen nimmt trennt die Steuerung die Kupplung um sie vor dem Verheizen zu schützen, den dabei zwangsläufig aufgrund der Gaspedalstellung einsetzenden Drehzahlanstieg erkennt die Motorsteuerung und nimmt die Dieselführung und damit die Leistung zurück.

Meiner ist heute beim ;), morgen bekomme ich ihn wieder. Mal sehen wie es dann aussieht.
Gruß Fisch