

Xenon wechseln 4300K / 6000K oder 8000K

Beitrag von „Kamicollo“ vom 17. Februar 2011 um 18:11

hat sich erledigt.

man muss anscheinend beide brenner wechseln^^

jetzt funktioniert es 😊