

Xenon wechseln 4300K / 6000K oder 8000K

Beitrag von „patrik“ vom 18. Februar 2011 um 09:24

Hallo

Bei mir war der brenner nicht defekt. hatte einen Wackelkontakt beim scheinwerfer. als ich ihn reingedrückt hatte funktionierte alles wieder.