

Unterfahrschutz

Beitrag von „seesen“ vom 19. Februar 2011 um 10:57

Hallo,

meinen Unterfahrschutz hat mir der Knüllwald ja schon 2010 grossteils selbst abgebaut. Der Ersatz ist bei V6 America etwas abweichend von der im Katalog angegebenen SGS Bestellnummer! Wer hätte gedacht, dass dann die Befestigungslöcher andere Abstände haben. SGS kennt dies "Problem" und tauscht ohne Schwierigkeiten.

Allerdings hat mir das Teil dann meine kleine Meisterwerkstatt im Dorf angebaut zu moderatem Preis. Werkstätten haben wohl auch andere Lieferpreise, so dass die Investition überschaubar war. Allerdings haben wir nur den Vorderwagenanteil verbaut, da im Katalog für den V6 keine weiteren Teile angegeben waren - oder haben wir nicht richtig geguckt?

Schade bloss, dass ich am 2. aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Knüllwald kommen kann!!

Gruss Harald