

Unterfahrschutz

Beitrag von „Darragh“ vom 19. Februar 2011 um 11:10

[Zitat von seesen](#)

Hallo

[...] Der Ersatz ist bei V6 America etwas abweichend von der im Katalog angegebenen SGS Bestellnummer! Wer hätte gedacht, dass dann die Befestigungslöcher andere Abstände haben. SGS kennt dies "Problem" und tauscht ohne Schwierigkeiten.[...]

Gruss Harald

Hallo Harald

Das mag sein, das es da geringe Unterschiede gibt. (V6 America)

Ich habe Anfangs auch die Winkel, welche an die vorderen Aluträger des Querlenkers kommen falsch eingebaut, und mußte feststellen, das somit das vordere Trägerblech nicht passt. Kurz überlegt, die Winkel gedreht und schon passte auch das Trägerblech... 😄

Meine Bestellung erfolgte übrigens telefonisch. Nette, kompetente Beratung, schnelle Lieferung. (Donnerstag ca. 11.00 Uhr bestellt ... Freitag ca. 13.00 Lieferungseingang >per Nachnahme<)