


# Komischer Motortot...

Beitrag von „Darragh“ vom 20. Februar 2011 um 23:09

Hallo Zellop

Dumme Sache.... 

Ich bin zwar kein KFZ Mechaniker, aber für mich hört sich das so an, als das es sich hierbei um das Übersetzen der Steuerzeit auf dem Zahnrad der Nockenwelle handelt (ich hoffe ich konnte deutlich machen, was ich meine). Meines erachtens ist das ev. auf eine gedehnte Steuerkette, oder dem Versagen des Kettenspanners hervorgerufen worden.

Ich hoffe, das die Reperatur nicht voll zu deinen Lasten geht....