

# Probleme mit Luftfederung / Kompressor

**Beitrag von „Powerland“ vom 4. März 2011 um 15:42**

Hallo zusammen,

danke schon einmal für die schnelle Reaktion.

Der Kompressor ist mittlerweile gewechselt worden ( stammt aus einem Porsche und kostete nur 400,00€ und nicht 1500,00€ ). Es werden aber immer noch Fehlermeldungen ausgewiesen.

Diese Meldungen wechseln sich quasi ab:

01770 - Geber für Kompressortemperatur Niveauregulierung ( G290 )

007 - Kurzschluß nach Masse - Sporadisch

01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregulierung ( G291 )

008 - unplausibles Signal - Sporadisch

Vorab war auch die Adresse 34 mit dabei. Da hieß es Fehler Steuergerät.

Der Kompressor baut auch nicht immer richtig Druck auf. Liegt manchmal nur bei 6 und dann wieder bei fast 10.

Ich hoffe ich kann Euch die Thematik mit meiner "Nichttechniker" Sprache rüber bringen.

Gruß

Wolfgang