


# beschlagene Scheiben

Beitrag von „juma“ vom 6. März 2011 um 20:06

Servus,

zunächst einmal herzlich willkommen hier im Forum! 

Ich hoffe, wir lesen noch einiges, bspw. hier: [KLICK](#) 

Hast du eine 2C- oder 4C-Anlage?

Kenne das Problem auch, allerdings völlig unabhängig vom Fahrzeugtyp bzw. -hersteller, wenn man mit mehreren nassen Personen im Auto sitzt.

Kommt bspw. vor, wenn man Sport gemacht hat oder auch auf der Jagd, wenn man Treiber im Auto hat.

Da kommt die Anlage nicht mehr mit und die Klimaanlage, die ja auch dafür sorgt, dass der in den Innenraum zugeführten Luft die Feuchtigkeit entnommen wird, schafft das nicht mehr.

Bei einer 4C ist es nicht ganz so ausgeprägt.

Wenn ich allerdings die gesamte Luftzufuhr auf die Frontscheibe richte, ist diese zumindest frei.

Ansonsten ist natürlich grundsätzlich von Nöten, die richtigen Einstellungen der Luftausströmer vorzunehmen:

Alle Kanäle sind offen!

Die äußeren (Seitenscheiben) zeigen jeweils nach außen-leicht oben.

Die mittleren zeigen mittig nach oben an den Fahrzeughimmel, genauso wie der Ausströmer im Fußraum des Fonds.

Nur dann ist eine richtige und vor allem schnelle Umwälzung hin zur gewünschten Umgebungstemperatur möglich. 