

# Probleme mit dem Garagentoröffner!!

**Beitrag von „Arndt“ vom 9. März 2011 um 09:54**

Hallo Rainer,

unbedingt in den Hörmann-Sender frische Batterien reinsetzen und versuche mal das Anlernen mit verschiedenen Entfernungen zwischen Hörmann-Sender und Touareg-Dachkonsole durchzuführen.