

Sd Kartenschacht beim RNS 510 funzt nicht?

Beitrag von „Antobi1“ vom 14. März 2011 um 13:09

Hi

Vielen Dank für die Hilfe schon mal.

Habe heut früh noch schnell eine andere SD mit 1GB auch von einem Traveller Foto versucht, aber da ging auch nichts

Werde heute Abend gleich mal versuchen die Karte im Computer zu formatieren.

Ich nehme an in FAT 32 wenn das gehen sollte.

Melde mich dann Morgen wieder.

MFG.....Roland